



篦冷机活动棒压块

- 1、铸件无裂纹、缩孔、夹渣等缺陷，
- 2、任意表面光滑平整、无毛刺、表面粗糙度要求为 $R_a 50$
- 3、材质：ZG40Cr26Ni12
- 4 A面要求打磨保证平整度
- 5、为注倒角均为 $R 3-4$